

プラレール治療報告③ 2020年9月16日



① 「糸魚川東保育園」でお預かりしました。
マグネット連結ができないとのことでした



②全体を分解して点検。可動ギヤが本体から
外れています。



③可動ギヤを固定するシャフトが根本から
折れています。



④シャフトをプラリペアで固定しま
した。



⑤バネを引っ掛けてから可動ギヤを取り付
け、上下のギヤ（画像省略）の位置合わせ
をして完了。



⑥マグネット連結ができるようにな
りました。