


# タクシーのミニカー 音・光が出ない




①2020年2月「やまのい病院」訪問診療記録  
黄色タクシーは、音・光が全く出なくなっていた




②ボタン電池LR44×3個が液漏れで全滅  
漏れ出した電解液が周囲を著しく侵食していた



③電池BOXのウラ側までが電解液で真っ青  
マイナス電極から配線の芯までも伝っていた



④ヘッドライト LEDが基板パターン剥離で断線  
LEDを元位置に戻して再半田付けで固定する



⑤りん青銅板でLR44の電池端子板を自作  
マイナス側リード線を交換して応急処置完了



⑥行灯とヘッドライトが点灯、エンジン音が出る  
電池交換にコツが要るので定期検診が必須