

ドイツ製 油圧ショベルカー 部品外れ・紛失



6月13日、青海子育て支援センターより
ドイツ BRUDER 製 油圧ショベルカーが入院



バケットリンクとアームシリンダーが外れた
boom根元の油圧ピストン、もう1本が紛失



バケットリンク(白)は、手前側の爪折れ
アームシリンダー(黄)も手前側の爪折れ



割れた爪は、接着剤だけでは強度不足は明らか
ステンレス線で芯を入れ、補強してみる



アクリル粉に対してアクリル液が多すぎて失敗
重曹+瞬間接着剤を数回繰り返して、肉付け



まだ外れやすいので、ステンレス線で縛り付け
幸い、この個所はアームの肘に隠れて見えない