

160924 リモコン ダンプトラック 訪問診療



2016年9月24日、「いくみ保育園」を訪問診療。
前輪駆動、後部のダンプバケットが動くはず。
全く動かない。「お遊戯室」にて診療開始。



送信機ハンドルを回すと、本体の真ん中でクネクネと曲がるはず。送信機からチェック。
006P電池、容量なし！ →即、交換。



本体は前輪駆動、最終段ギアは2枚一緒に回る。
モーター動力は左ギアから、右ギアを経て前輪に
伝わる。無理な力がかかると、ガチガチっと滑る。



本体側のスライドスイッチ、接点が接触不良。
一旦、取り外して接点復活剤で清掃、再取付け。



念のためギアBOXを取り外し、外観点検。
チリや埃などの絡みもなく、割とキレイな状態。
このままスイッチを入れて、動き良好を確認。



前動輪ギアが軸方向にヒビが入っている。
現時点で空回りなし、そのままロックタイト290番
で固定。