


151273 ピンクのコンパクト 造形補修で再生



ピンクのコンパクト。フタを開けると、中ブタと共に本体から取れてしまう。




コンパクト本体は、フタの付け根を支えるべきヒンジ部が割れて、爪も欠けていた。



最初に、ヒンジ部をそのまま型取りして、固まった型に削孔して爪部分の型に加工。



2.5mm径の穴を掘った型を、元に戻して内側からプラリペアを流し入れて、ヒンジ部の爪を再生。



こちら側は欠けたプラスチックの形状を再生した後、小ネジの頭で爪の代用とした。



これで何とか、フタを開閉することができるようになった。これからは、優しく扱ってください。