



190213 犬のぬいぐるみ(白)修理



「新品電池に交換しても動かない。」との話。
ところが、電池容量はかなり減っている！




なんと、後ろ足の支点が左右両方とも、「ポキッ！」と折れていた。股関節骨折。




後ろ足の支点は、最も力がかかる場所。
ここは接着剤では修復困難。少し工夫を要する。



ホコリ等が絡んでモーターが固着したため、
過電流でブラシが焼損した。新品に交換。



折れた支点の代わりに、適当な太さ長さの小ネジ
(手持ちのタッピングビス)を使ってみた。



やっと、4本足で自立歩行できるようになった。
治療中の状態で、嬉しくて跳ね回っていた！