

プラレール総点検(その2)アドバンス診療記録



手前は限定販売のモノレール、走らない
レールとホルダーは東京モノレールと共に



プラレールアドバンスが4編成登場
走らない、連結器が外れやすい



灰色レールは、アドバンスモデル専用レール
青色スタンダードレールとも接続ができる



アドバンス連結器の変形を、加熱して復元修正
ヒビ割れには、重曹 + 瞬間接着剤で補強



アドバンス動力車、4台とも電池容量不足
うち2台は液漏れあり電極折損、要交換



この2次元コードで、電子カルテが見れます
より多くの写真で、診療状況を公開中