

水 質 検 査 票

2016年11月5日

天候 くもり

14℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (cm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	14.5	6	26	8	
2	下流の池(流出口)	9:37	12.5	7	30+	4	
3	観賞の池 (流出口)	9:43	12.0	6	30+	3	
4	かたらいの池 (流出口)	9:58	13.5	6	30+	3	
5	曲水の池 (水車小屋下)	10:10	15.0	6	30	6	
6	出逢いの池 (流出口)	10:19	14.5	6	30	5	
7	泉橋下	10:25	14.0	6	30	3	
8	泉谷公園菖蒲田脇	10:38	15.5	6	30+	1	
9	泉谷公園菖蒲田取水口付近						
10	生態園よりの流出口						
測定者：石原、大石、堀中（春）、宮野							
その他：							

水 質 検 査 票

2016年10月1日

天候 小雨

20℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (cm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:34	23.0	7	30	7	
2	下流の池(流出口)	9:43	21.0	6	30+	7	
3	観賞の池 (流出口)	9:47	20.5	7	30+	8	
4	かたらいの池 (流出口)	9:56	21.0	7	30+	4	
5	曲水の池 (水車小屋下)	10:03	21.0	7	30	5	
6	出逢いの池 (流出口)	10:07	21.0	7	29	6	
7	泉橋下	10:13	21.0	7	29	7	
8	泉谷公園菖蒲田脇	10:24	20.0	7	30+	5	
9	泉谷公園菖蒲田取水口付近						
10	生態園よりの流出口						
測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）、							
その他：試薬は低濃度用（1～7）高濃度用(8)							