

水 質 検 査 票

2019年8月2日

天候 はれ

32 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (cm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	32.0	7	30	8	L
2	観賞の池 (流出口)	9:38	29.0	7	30+	5	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:51	30.5	7	29	5	L
4	泉橋下	10:00	28.5	7	25	6	L
5	生態園よりの流出口	10:10	26.0	7	30+	0	L
6							
7							

測定者：石原、小林、堀中（春）、吉田（英）  
 観賞の池：カワセミ、菖蒲田：カワセミ、ピオトープ：ザリガニ6

水 質 検 査 票

2019年7月6日

天候 雨

21 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (cm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	23.0	7	30	8	H
2	観賞の池 (流出口)	9:40	21.0	7	30+	3	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:50	21.5	7	29	1	L
4	泉橋下	9:59	22.0	7	27	3	L
5	生態園よりの流出口	10:09	20.5	7	30+	0	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

2019年6月1日

天候 晴れ

25 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (cm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	24.0	6	22	7	
2	観賞の池 (流出口)	9:40	22.0	6	30+	6	
3	かたらいの池 (流出口)	9:50	22.0	6	30	3	
4	泉橋下	10:03	22.0	6	29	3	
5	生態園よりの流出口	10:19	21.0	6	30+	2	
6							
7							

測定者：石原、小林（美）、堀中（春）、吉田（英）