

水 質 検 査 票

2023年3月4日 天候 はれ 気温 9℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|---|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 10.0 | 6 | 368 | 17 | H (L8<) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 6.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:52 | 9.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:09 | 10.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:24 | 11.0 | 6 | 500+ | 2 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

2023年2月4日 天候 くもり 気温 4℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|---|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|--------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 5.0 | 6 | 500+ | 8< | L (H3) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 3.5 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:54 | 5.0 | 6 | 500+ | 8 | L (H5) |
| 4 | 泉橋下 | 10:10 | 6.5 | 6 | 500+ | 3 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:25 | 8.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

草薙田 シロハラ

水 質 検 査 票

2023年1月7日 天候 はれ 気温 6℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|---|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 5.0 | 6 | 424 | 13 | H (L8<) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:45 | 3.5 | 6 | 312 | 4 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:58 | 5.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:09 | 6.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:20 | 8.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

2022年12月3日 天候 くもり 気温 8 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------|--------------|-------|------------|----|-------------|---------------|--------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 11.0 | 6 | 306 | 8 | L (H7) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:45 | 8.0 | 6 | 500+ | 2 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:55 | 9.5 | 6 | 500+ | 4 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:06 | 10.5 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:16 | 12.5 | 6 | 500+ | 1 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| 第2水水仙花壇花咲いた。 | | | | | | | |
| ; | | | | | | | |

水 質 検 査 票

2022年11月5日 天候 くもり 気温 13.5 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------|--------------|-------|------------|----|-------------|---------------|----|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 15.5 | 6 | 370 | 7 | L |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:45 | 13.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:55 | 14.0 | 6 | 500+ | 4 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:05 | 14.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:13 | 15.0 | 6 | 500+ | 5 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| 下流の池：アオサギ | | | | | | | |
| ; | | | | | | | |

水 質 検 査 票

2022年10月1日 天候 晴れ 気温 24 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------------|--------------|-------|------------|----|-------------|---------------|--------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 24.0 | 6 | 296 | 8+ | L (H8) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 20.0 | 7 | 500+ | 8+ | L (H9) |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:49 | 22.0 | 7 | 314 | 6 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:10 | 22.0 | 7 | 386 | 4 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:21 | 20.0 | 6 | 500+ | 1 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、河内（陽）、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| ; | | | | | | | |

水 質 検 査 票

2022年9月3日

天候 くもり

気温 25 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------|--------------|-------|------------|-----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 26.0 | 6 | 320 | 8+ | L (H35) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:41 | 24.5 | 6 | 500+ | 8 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:52 | 24.0 | 6 | 222 | 8+ | (H8) |
| 4 | 泉橋下 | 10:09 | 24.0 | 6.5 | 404 | 6 | (H7) |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:31 | 22.0 | 6 | 500+ | 6 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水 質 検 査 票

22年8月 05日

天候 くもり

気温 25 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------------|--------------|-------|------------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 28.0 | 6 | 304 | 7 | L (H30) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 25.0 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:51 | 25.0 | 6 | 420 | 6 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:02 | 25.0 | 6 | 320 | 7 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:18 | 23.0 | 6 | 500+ | 8 | L (H12) |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、河内（陽）、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水 質 検 査 票

22年7月 02日

天候 はれ

気温 33 °C

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (°C) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|--------------------|--------------|-------|------------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 32.0 | 6 | 244 | 8+ | L (H13) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:41 | 28.0 | 7 | 500+ | 7 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:50 | 28.5 | 7 | 380 | 7 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:09 | 29.0 | 7 | 344 | 7 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:24 | 24.0 | 7 | 500+ | 2 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中（春）、吉田（英） | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水 質 検 査 票

22年 6月 04日 天候 はれ 気温 24℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|----------------------|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|----------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 25.0 | 6 | 202 | 8+ | L (H11) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 22.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:49 | 22.0 | 6 | 330 | 8 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:02 | 23.0 | 6 | 372 | 7 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:22 | 20.0 | 6 | 500+ | 3 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水 質 検 査 票

22年 5月 07日 天候 くもり 気温 19℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|----------------------|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 22.0 | 6 | 222 | 8 | L (H7) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:40 | 19.0 | 6 | 500+ | 6 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:51 | 19.0 | 6 | 360 | 3 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:05 | 19.0 | 6 | 448 | 4 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:15 | 18.0 | 6 | 500+ | 0 | L |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

水 質 検 査 票

22年 4月 02日 天候 はれ 気温 9℃

| | 測定場所 | 時刻 | 水温 (℃) | pH | 透視度 (mm) | COD (mg/L) | 備考 |
|----------------------|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|---------|
| 1 | 大百池 (木製テラス前) | 9:30 | 12.0 | 6 | 260 | 8+ | L (H8) |
| 2 | 観賞の池 (流出口) | 9:44 | 7.5 | 6 | 500+ | 7 | L |
| 3 | かたらいの池 (流出口) | 9:57 | 9.0 | 6 | 500+ | 3 | L |
| 4 | 泉橋下 | 10:10 | 12.0 | 6 | 500 | 5 | L |
| 5 | 生態園よりの流出口 | 10:22 | 12.5 | 6 | 460 | 8+ | L (H12) |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) | | | | | | | |
| 注) | | | | | | | |
| ソメイヨシノ満開 | | | | | | | |
| | | | | | | | |