

水 質 検 査 票

23年 12月 2日 天候 はれ 気温 8.5 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	9.0	5	258	18	H (8<:L)
2	観賞の池 (流出口)	9:45	5.0	5	200	8	
3	かたらいの池 (流出口)	10:02	7.0	5	500+	2	L
4	泉橋下	10:13	8.0	6	500	8	L
5	生態園よりの流出口	10:22	12.0	6	500+	2	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

23年 11月 4日 天候 はれ 気温 23.5 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	19.0	6	256	7	L
2	観賞の池 (流出口)	9:45	15.0	6	368	18	H (8<:L)
3	かたらいの池 (流出口)	10:01	17.0	6	500	5	L
4	泉橋下	10:12	17.0	6	500	7	L
5	生態園よりの流出口	10:26	17.0	6	500+	1	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

23年 10月 7日 天候 はれ 気温 20.5 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	18.0	6	284	7	L
2	観賞の池 (流出口)	9:42	15.5	6	500	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:57	18.0	6	500	6	L
4	泉橋下	10:11	18.5	6	478	6	L
5	生態園よりの流出口	10:26	19.0	6	500+	4	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

水 質 検 査 票

23年 9月 2日 天候 はれ 気温 31 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	30.0	6	270	17	H (L : >8)
2	観賞の池 (流出口)	9:33	27.0	6	500+	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:45	29.0	6	340	8	L
4	泉橋下	10:10	30.0	6	500	15	H (L : >8)
5	生態園よりの流出口	10:21	25.0	6	500+	7	L
6							
7							
測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）							
;							

水 質 検 査 票

23年 8月 4日 天候 はれ 気温 32 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	32.0	6	262	17	H (L : >8)
2	観賞の池 (流出口)	0:42	28.5	6	344	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	10:00	29.0	6	306	7.5	L
4	泉橋下	10:13	30.0	6	416	7	L
5	生態園よりの流出口	10:27	27.0	6	446	3	L
6							
7							
測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）							
;							

水 質 検 査 票

23年 7月 1日 天候 曇りのち雨 気温 26 °C

	測定場所	時刻	水温 (°C)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	28.0	6	260	11	H (L : >8)
2	観賞の池 (流出口)	9:34	26.0	6	460	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:45	25.0	6	220	7	L
4	泉橋下	9:59	25.0	6	278	7	L
5	生態園よりの流出口	10:12	24.0	7	500	4	L
6							
7							
測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）							
注) 降水量 9:00-12:00 15mm							
;							

水 質 検 査 票

23年 6月 3日 天候 はれ 気温 23℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	14:30	23.0	6	228	18	H (L : >8, >8)
2	観賞の池 (流出口)	15:02	17.2	7	225	12	H (L : >8)
3	かたらいの池 (流出口)	15:17	22.5	6	186	8	H (L : >8)
4	泉橋下	15:33	22.5	6	266	11	H (L : >8)
5	生態園よりの流出口	15:44	20.0	6	500+	5	L (H : 3)
6							
7							

測定者：堀中（春）、吉田（英）、吉田

注) 降水量 (千葉) 6月2日 87.5mm 6月3日 90.5mm

水 質 検 査 票

23年 5月 6日 天候 はれ 気温 23℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	22.0	6	150	7.5	L
2	観賞の池 (流出口)	9:41	20.0	6	500	7.5	L
3	かたらいの池 (流出口)	9:52	20.0	6	366	7	L
4	泉橋下	10:10	22.0	6	246	17	H (L8+)
5	生態園よりの流出口	10:25	19.0	6	500+	3	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

注)

水 質 検 査 票

23年 4月 1日 天候 はれ 気温 17℃

	測定場所	時刻	水温 (℃)	pH	透視度 (mm)	COD (mg/L)	備考
1	大百池 (木製テラス前)	9:30	16.0	6	370	7	L
2	観賞の池 (流出口)	9:53	12.5	6	500	7	L
3	かたらいの池 (流出口)	10:07	15.0	6	500	7	L
4	泉橋下	10:17	16.5	6	500	4	L
5	生態園よりの流出口	10:31	15.0	6	500+	2	L
6							
7							

測定者：石原、堀中（春）、吉田（英）

注)